

- Tento postup omezi nebezpečí obtíží při startování způsobených vnitřní korozi po delší době skladování. Před delším uložením motoru mimo provoz je vhodné motor ošetřit několika kapkami After Run oleje - např. zn. Daytona.

Dodatek: Nastavení ventilové výle čtyřdobých motorů ASP

Výle ventili je nastavována při kompletaci - motoru v továrně a v běžném j provozu není třeba ji nastavovat. Přesto po delším provozu motoru může dojít k poklesu výkonu (stejně tak po demontáži nebo opravě motoru po havárii modelu) a nastavení výle je nezbytné. Pro tento účel můžete použít sadu O.S. MAX No. 72200060 obsahující dvě měrky a dva klíče nebo zakoupit v odborné prodejně měrky (kalibry) 0,04 a 0,10 mm a odpovídající nářadí (imbusovou kličku 2 mm, plochý klíč č. 5, malý plochý šroubovák).

Pozor: Ventilová výle se nastavuje jen na studeném motoru.

- Demontujte kryt vahadel ventiliů po povolení dvou imbusových šroubů
- Protočte motor za vrtuli dvakrát proti směru hodinových ručiček a pokochejte se pohybem ventiliů. Dále otáčejte vrtuli proti směru hodinových ručiček, až učítce kompresi, potom pootočte ještě o 1/4 otáčky. Oba ventily by měly být právě zavřeny a píst v horní úvratí.
- Správné výle jsou v rozmezí 0,04 mm a 0,10 mm mezi vahadlem a ventilem. 0,04 mm měrkou (tenčí) lze zasunout, tlustší (0,10 mm) nikoliv.
- Pokud je mezera užší než 0,04 mm nebo širší než 0,10 mm, opatrně povolte zajišťovací matici na rameňi vahadla 5 mm kličem, pootočte stavěcím šroubem pro zvětšení výle asi o půl otáčky proti směru hodinových ručiček. Vložte 0,04 mm měrkou mezi vahadlo a ventil a stavěči šroub (po směru hodinových ručiček) jemně zašroubujte, až narazíte na merku.
- Zajišťovací matici opět dotáhněte. Vyjměte měrku, protočte několikrát motor a ventilovou výli opět zkонтrolujte
- Nakonec přišroubujte kryt ventiliů zpět.

